

CATÁLOGO | BF



*Cigüeñas
Eje de levas
Asientos*

FABRIMA S.R.L.



2021



ITEM	IMAGEN	CÓDIGO VOLVO / SCANIA	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS / OTROS
1		1545657	Cigüeñal de motor TD100A (10 huecos)	
2		470681	Cigüeñal de motor TD120/121/122/123 (10 huecos)	
3		468617		
4		6888740		
5		478676	Cigüeñal de motor TD122/123 (14 huecos)	
6		8112254		
7		8125583		



ITEM	IMAGEN	CÓDIGO VOLVO / SCANIA	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS / OTROS
8		422299	Asiento de admisión 020 TD100	
9		467590	Asiento de admisión TD101	
10		422012	Asiento de escape STD. TD100A	
11		422296	Asiento de escape 020 TD100	
12		467475	Asiento de escape STD. TD101	
13		467591	Asiento de escape TD101	
14		1545885	Asiento de escape 020 TD102 (delgado)	



ITEM	IMAGEN	CÓDIGO VOLVO / SCANIA	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS / OTROS
15		1545886	Asiento de escape STD. TD102 (grueso)	
16		468449	Asiento de escape 020 TD120/121/122	
17		467853	Eje levas de motor TD100A/C (1012 mm)	
18		422363		
19		479610	Eje levas de motor TD101G/102/103 (1140 mm)	
20		8194480		
21		479450		



ITEM	IMAGEN	CÓDIGO VOLVO / SCANIA	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS / OTROS
22	 A photograph of a metal camshaft, showing its various lobes and the mounting ends.	1545071	Eje levas de motor TD101G/102/103 (1140 mm)	